


Stejnoseměrné motory s permanentními magnety P2SZ...

DC motors with permanent magnets P2SZ...


Gleichstrommotoren mit PM P2SZ...

Двигатели постоянного тока с ПМ P2SZ...

P2SZ447



P2SZ467




Stejnoseměrné motory s permanentními magnety P2SZ...

DC motors with permanent magnets P2SZ...

Gleichstrommotoren mit PM P2SZ...

Двигатели постоянного тока с ПМ P2SZ...


P2SZ595

Typ	Výkon	Napětí	Proud	Otáčky	Krytí	Provoz	Smysl točení	Hmotnost
	Power	Voltage	Current	Speed	Protection	Duty cycle	Rotation	Weight
	Leistung	Spannung	Strom	Drehzahl	Schutzart	Betrieb	Drehrichtung	Masse
	Мощность	Напряжение	Ток	Обороты	Защита	Режим	Вращение	Масса
	(W)	(V)	(A)	(1/min)				(kg)
P2SZ447	200	24	10,5	3000	IP40	S1	CW/CCW	3,8
P2SZ467	250	24	14	3000	IP40	S1	CW/CCW	4,2
P2SZ595	200	24	10,5	3000	IP40	S1	CW/CCW	3,8

V tabulce jsou uvedeny pouze základní typy. Další varianty na vyžádání.